

BIOFA cera colorata senza solventi Art. n° 2087

Caratteristiche

BIOFA cera colorata protegge e decora soffitti in legno, rivestimenti in legno, pannellature, travi, cornici, scaffali, mobili, etc. non trattati. Consiste da materie prime naturali e non contiene additivi irritanti o incriminati. Le superfici diventano satinare, traspiranti e repellente allo sporco. Per un aspetto più lucido la cera colorata, dopo l'essiccazione, può essere lucidata a mano o a macchina.

Adempie la norma EN 71, parte 3 (sicuro per giocattoli) come anche DIN 53160 (resistente a saliva e sudore).

Sono a disposizione 65 tinte (vedi cartella colori TROX). Tutti i colori sono miscelabili fra di loro.

Una mano finale di cera colorata incolore aumenta la resistenza contro l'abrasione e lavaggio.

Attraverso una lucidatura con uno straccio senza pilucchi o pad bianco si riesce ad ottenere un grado di lucentezza più alto.

SOSTANZE COMPONENTI

Acqua, cera carnauba, pigmenti secondo tinta, acido di grasso-estere di alcool, polisaccaride/amido, solfato di argento.

Passi di lavoro:

1. Pretrattamento

Il fondo deve essere asciutto (max. 12%

di umidità), assorbente, privo di sporco, polvere e grasso. Come fondo può essere dato il concentrato protettivo per legno BIOFA NAHOS 1035. Viene consigliato una carteggiatura fino ad almeno grana 180, per ottenere una superficie uniforme.

2. Lavorazione

Mescolare bene la cera colorata ed applicare in modo uniforme con un pennello, a spruzzo o a straccio. Secondo il tipo del legno i colori e l'intensità può differire fortemente. Zone più chiare nel legno assorbono più colore (come mordente negativo). Su superfici grandi lavorare velocemente bagnato su bagnato per evitare giunte. Dopo l'essiccazione può essere lucidata con un pad bianco. Eventualmente applicare una seconda mano ed elaborarla come sopra descritto.

Attenzione! Fare prima delle prove! Non diluire con acqua! Non elaborarlo sotto 12°C!

2. Pulizia degli attrezzi

Subito dopo l'uso con NAPONA 2090 e acqua.

ESSICCAZIONE

Dopo 20 - 30 minuti (20°C / 50-55 % umidità di aria relativa) può essere applicata una 2. mano. Dopo 30-40 minuti la superficie può essere lucidata.

CONSUMO/RESA PER MANO

25 - 30 ml/m² oppure 30 - 45 m²/l secondo l'assorbimento e tipo del fondo.

LE INDICAZIONI della scheda tecnica sono da osservare. Se non si può attenere, consultare prima il reparto tecnico d'applicazione BIOFA/JOTA. Questa scheda tecnica annulla le precedenti.

PULIZIA E CURA

Pulire leggermente con uno straccio umido, eventualmente pulire con NACASA 4059. Applicare la cera colorata incolore con un panno in modo sottile risulta una nuova protezione e può essere lucidata con un pad bianco. Un ulteriore mano di cera colorata rinfresca il colore.

In caso di un danneggiamento puntuale della superficie (graffio, macchia, etc.) è possibile una riparazione parziale. Carteggiare la parte danneggiata con carta abrasiva (grana 240) in modo accurata, dopo applicare la cera colorata nella tinta corrispettiva e lucidarla.

Fare prima una prova!

IMMAGAZZINAGGIO

Al fresco, senza gelo e ben chiuso. Confezioni aperte finire al più presto. Contenitori chiusi originali hanno una durabilità di minimo 1 anno!

CONFEZIONI

0,75 l / 2,5 l confezioni PE o PP

Smaltimento

Residui piccoli di prodotto e materiali di lavoro imbevuti di prodotto dopo l'essiccazione possono essere buttati via con i rifiuti domestici. Confezioni svuotate e puliti portare al riciclaggio. Residui grandi di prodotto liquido e confezioni difficili da pulire sono smaltire secondo i leggi vigenti locali!

Indicazioni di sicurezza

Tenere fuori dalla portata di bambini. A contatto con gli occhi lavare subito accuratamente con acqua.

Marcatura VOC secondo le direttive Decopaint e ChemVOCFarbV:

Valore limite EU (cat. A/f): 130 g/l (2010)
2087 contiene max. 1 g/l VOC.

Chiave di smaltimento AVV secondo elenco europeo di smaltimento: 08 01 12